

# ТЕПЛОНОСИТЕЛИ

## с показателями не соответствующими нормам (проверены осенью 2019 года)

### Termo-Tactic -30



- обман с сырьем
- присадок НЕТ!
- недолив 9%

### Termo-Tactic -65



- повышенная вязкость (глицерин)
- присадок НЕТ!
- недолив 4%

### Primo Clima Pro -30



- обман с сырьем
- присадок НЕТ!
- недолив 10%
- сертификаты на другую марку

### Primo Clima 65



- 57°C (меньше на 8°C)
- присадок НЕТ!
- pH – ниже нормы
- сертификаты на другую марку

### Warmer Eco Pro -30



- недолив пропиленгликоля
- 21°C (меньше на 9°C)

### Warmer Basic -65



- 51°C (меньше на 12°C)
- добавлен глицерин
- pH – ниже нормы

### Hot Point Ultimate Eco -30



- вместо пропиленгликоля ядовитая смесь
- pH - 6.41 кислотность повышена

### Boiler -30



- сырья меньше нормы
- 26°C (меньше на 4°C)

### Комфортный дом -65



- 53°C (меньше на 12°C)
- повышенная вязкость (глицерин)
- присадок НЕТ!
- pH – кислая среда

### Kraft -65



- Самый «ОТЛИЧНИК»
- 34°C (меньше на 31°C!!!)
- присадок НЕТ!
- недолив 4%
- сертификатов НЕТ!